

Plasma o Laser?


Speaker:

Dipl. Ing. (BA) Alexander Erdmann

Traducción al Español: DI Arturo Franco Noriega



Laser es lo actual y lo moderno!



Máquinas láser con óptica volante tienen aceleraciones 2 g

Trade Journal: Machine Market to 18.11.2004)

Esto se cumple en Láser planos con sistemas de portal y servomotores lineales

(Trade Journal: Machine Market 09.09.2004)

El mínimo incremento posible de 0, 01 mm (0,0004 "), precisión de posicionamiento +/-0, 1 mm (0,004") (Datos técnicos: Trumatic L 6030)





¿Que es el plasma en nuestra memoria?




- Alternativa al corte con autogena
- Tolerancias de +/- 5mm (0,2")
- Herramienta de corte para el mecanizado de aluminio grueso y acero inoxidable



¿Que es el corte de plasma desde una perspectiva tecnologica?

Plasma = gas ionizado (conductible), que transmite la electricidad

- •Corte por plasma es hecho por un arco. El arco se estrecha hacia abajo por una boquilla
- •El arco de corte de plasma se quema entre el electrodo y pieza trabajada (cátodo)
- •Es un Proceso de corte térmico que utiliza el contenido de calor del plasma (30.000 ° C) para la licuefacción de material local.
- •El material líquido es arrojado fuera con la ayuda de la alta energía cinética que genera el flujo del plasma.
- •Antes de que se inicie el proceso de corte se genera un arco de plasma piloto. Este arco ioniza la distancia entre el cabezal de plasma y la pieza de trabajo.






Después del desarrollo

1998: Lanzamiento de la primera antorcha de plasma con funcionalidad de gas en remolinos. En este, un medio segundario gira alrededor del arco de plasma y protege la atmósfera.

2000: Introducción de la HiFocus (alta definición) - Corte con plasma con mejoras en el gas de remolinos, el cual, gira alrededor del arco de plasma y una boquilla multinivel que concentra el arco de plasma.

2004: Puesta en el mercado de la HiFocus Plus, como tecnología de aplicación experimental, el sistema esta refrigerado obteniendo mayor calidad en generacion del chorro de gas.





¿Que es lo que el plasma representa hoy en dia?


•Herramienta de corte muy buena para trabajar laminas de todos los materiales incluidos los de transmisión eléctrica

- ·Acero y acero inoxidable
- Aluminio y cobre
- •Se pueden cortar diferentes superficies: con recubrimiento de zinc, reflejantes, pulido, abrillantado, barnizado, ligeramente oxidado, superficies desiguales
- •Espesor de materiales: 0.5 a 50 mm (0,04 "a 2")
- •Incluso materiales interrumpidos se cortan eficacazmente
- •Ejem.: cuadrículas, parrillas, rejillas
- •Todas las partes del sistema son muy confiables las boquillas no son destruidas por el chisporroteo
- •El contorno es muy preciso con radios y bordes afilados y pequeños
- •Límites: espesores de materiales de menos de 1 mm (0,04 ") o agujeros muy pequeños.





Calidad de corte Laser ← → Plasma



- Quelle: Kjellberg
- El plasma tiene la misma calidad de corte que el laser en espesores entre 5 y 20mm (0,2 to 0,8")
- Entre 1 mm (0,04") a 5mm (0,2") de espesor la precision de corte por plasma es de alrededor de 0,2 to 0,4mm (0,008 -0,016") en tanto el laser tiene (Laser < 0,15mm (0,006")






Realmente necesita usted calidad laser?

O requiere calidad plasma?



Entre el 5 - 10 % de las piezas se pueden producir



con plasma el 85 - 90% se pueden producir

Cantidades

Conclusion:

El laser tiene alta calidad, que en muchos casos NO es necesaria. Pero el cliente siempre debera pagar por la calidad!





Por que usted comprara una maquina?



Para hacer dinero!

No cometa el error de pensar que la tecnologia superior es la mas efectiva solucion de costos. Usted puede quedar insolvente!









Partes tipicas de metal en ingenieria




8 - 12mm
Piezas de remolques
(Agujeros + dentados)



Partes de Construcion 3 – 5mm (0,12 to 0,2") parcialmente con dentados



0,8 mm (0,03") cajas




2mm (0,08") Gabinetes

Materiales:

Acero (Manufactura de maquinas herramienta), acero inoxidable (industria alimenticia), alumino (Industria motriz)



Procesos de manufactura que se pueden emplear



Corte plasma

Libre de Humo!



Punzonado



Corte Laser



Combinacion plasma punzonado



Combinación plasma-laser



Allocation: Componentes ← → Proceso de Manufactura 3-6 mm (0,1-0,2")< 2 mm (0,08") + 8 - 12 mm (0,3 - 0,5") **Material** + z. T. Dentados + z. T. Dentados **Transformacion**





Resultado neto

Unicamente con un sistema plasma-punzonado es posible cortar placa de espesor desde 0,5 mm (0,02") a 12,5 (0,5") mm

y

hacer dentados y otras transformaciones.



Boschert CombiCut





Fix costs **Combicut**

	Tiempo de depreciacion 12 a		años	
	Tiempo de trabajo / año:	13	14 1 turno (40h x 48 W., Trabajando a 70% de la capacidad)	
		19	1 Turno (40h x 48 W.)	
		38	10 2 turnos (80h x 48 W.)	
	Tasa de interes		7 %	
	Requerimeintos de espacio		Metros cuadrados	
	Costo de edificio industrial		Merto cuadrado por mes	
	electricity costs KWh	0.	20 €	
Costos fijos				
Depreciacion calculada	14.26	-	1 Turno de trabajo (40h x 48 W., trabajando a 70%)	
	9.98	-	1 Turno de trabajo (40h x 48 W.)	
	4.99	€	2 Turno de trabajos (40h x 48 W.)	
Calculo de intereses	5.99	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W., trabajando a 70%)	
	4.19	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W.)	
	2.10	€	2 Turno de trabajos (40h x 48 W.)	
Costos de mantenimiento Ho	5.13	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W., trabajando a 70%	
(3% de los costos de compra / año)	3.59	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W.)	
11 100	1.80	€	2 Turno de trabajos (40h x 48 W.)	
Costos del edificoo industrial	3.93	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W., trabajando a 70%)	
	2.75	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W.)	
	1.38	€	2 Turno de trabajos (40h x 48 W.)	
Costos fijos de la maquina	29.31	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W., trabajando a 70% 70%)	
	20.52	€	1 Turno de trabajo (40h x 48 W.)	
	10.26	€	2 Turno de trabajos (40h x 48 W.)	
Costo de operación de la punzona	dora			




Machine costs / hour Combicut


Costo de operación de la punzonadora				
Costos de energia de punzonado	21.05 €	0	Time share: 50% punzonado - 50% plasma	
Costo de la herramienta	1.60 €		experience value: 200€ / months 1 shift	
Cpostos de operación de plasma				
Energia -plasma h	2.11 €		valor promedio	
Consumibles acero al carbon / h	8.54 €		valor promedio por 2 (4,31€), 5 (6,03€) y 10mm (15,29€)	
Consumibles acero inoxidable / h	5.27 €		valor promedio por 2 (4,38€), 5 (5,21€) y 10mm (6,22€)	
Consumibles Aluminio/ h	5.27 €		valor promedio por 2 (4,38€), 5 (5,21€) y 10mm (6,22€)	
Cpstos de Gas acero al carbon / h	1.89 €		valor promedio por 2 (1,11€), 5 (1,76€) y 10mm (2,80€)	
Costos de gas acero inoxidable/ h	9.88 €		valor promedio por 2 (8,42€), 5 (9,49€) y 10mm (11,75€)	
Cpstos de gas aluminio/ h	3.18 €		valor promedio por 2 (2,26€), 5 (2,50€) y 10mm (4,77€)	
Promedio de costos de operación plasma(50%)	6.02		Time share: 50% punzonado - 50% plasma	
Costos de mano de obra				
Costo de mano de obra / h incl. Cargos extra	24 €			
Costo marginal de la maguina por hora	Sum		Laser [Laser Produkt GmbH]	
1 shift (40h x 48 W., working to capacity 70%)	147.08 €		196.11 €	
1 shift (40h x 48 W.)	118.76 €		148.35 €	
2 shifts (40h x 48 W.)	85.71 €		108.54 €	
remarks				
To be able to calculate the consumable parts we assume that the average value of the	ne out y inside cutting line of a	part is 4	00/80mm	






Comparison costs of cuttings per meter Laser ←→ Plasma







Laser



Source datas:

- 1 turno laboral, 80% tasa de uso de la maquina
- 3 KW Laser: 410.000 €
- CNC Plasma: 170.000 € solo plasma





Comparacion de costos Ejemplo 1



Componente para Camion-trailer 110 x 103 x 5mm tiempo de produccion / pzas. 35 seg. x 500

Puesta a punto de la maquina: cargar lamina, herramentado, alimentar el programa[5 min.]

1 x cambio de herramienta manual


Descarga de producto de desecho

1 turno laboral: % de utilizacion 70% 500	[5 x 62,14€] /
1 turno laboral 500	[5 x 53,34€] /
2 turno laboral: 500	[5 x 43,08€] /

Laser [500 pzas.]



Comparison cost example 2



Componente para maquinas 190 x 104 x 6mm

Precio del producto / pzas from *Combicut* [tamaño del lote 500]

tiempo de produccion / pzas. 40seg. x 500	20000 seg. 300 seg. 60 seg.	
Puesta a punto de la maquina: cargar lamina, herramentado, alimentar el programa [5 min.]		
Descarga de producto de desecho		
	5,66h = 20360 seg.	
1 turno laboral: tasa de uso de la maquina 50% [5,66 x 62,14€] / 500	0,70 € / pzas.	
1 turno laboral : tasa de uso de la maquina 80% [5,66 x 53,34€] / 500	0,60 € / pzas.	
2 turno laboral : tasa de uso de la maquina 80% [5,66 x 43,08€] / 500	0,49 € / pzas.	
Laser [500 Stock.]	1.90 € / pzas.	



Comparacion de costos Ejemplo. 3

Precio del producto / pzas from *CombiCut* [tamaño del lote 500]

tiempo de produccion / pzas. 50 seg. x 500	25000 seg.
Puesta a punto de la maquina: cargar lamina, equip tooling alimentar el programa [5 min.]	300 seg.
Descarga de producto de desecho	60 seg.
	7 h = 25360 seg.

7 h = 25360 seg.

1 turno laboral: tasa de uso de la maquina 50% [7 x 62,14€] / 500 0,87 € / pzas.

1 turno laboral: tasa de uso de la maquina 80% [7 x 53,34€] / 500 0,75 € / pzas.

2 turno laboral: tasa de uso de la maquina 80% [7 x 43,08€] / 500 0,60 € / pzas.





Componente para camion -trailer 340 x 170 x 8 mm





Comparacion de costos Ejemplo. 4





Disco: 110 x 103 x 5mm

tiempo de produccion / pzas 45 seg. x 500	22500 seg.
Puesta a punto de la maquina: cargar lamina, equip tooling alimentar el programa [5 m	300 seg.
Descarga de producto de desecho	60 seg.
	6,35 h = 22860 seg.
1 turno laboral: tasa de uso de la maquina 50% [6,35 x 62,14€] / 500	0,79 € / pzas.
1 turno laboral: tasa de uso de la maquina 80% [6,35 x 53,34€] / 500	0,68 € / pzas.
2 turno laboral: tasa de uso de la maquina 80% [6,35 x 43,08€] / 500	0,55 € / pzas.
Laser [500 pzas.]	2,10 € /pza.



Rapido y simple cambio de repuestos Plasma Laser



Cambio ultra rapido



No necesita contratos de servicio

24h Service



- Servicio entregas Plus, Extra, Special or Premium?
- Lump sum / year
- Service badge
- Preventive measures in regular intervals



Resultado

El corte plasma especialmente la *CombiCut* ofrece una alternativa al laser:

- La calidad de corte del plasma es suficiente (claro de 1,2mm, tolerancia min. 0,1mm).
- El espesor es de menos de 12.5 mm (1/2").
- Se pueden trabajar materiales conductores de electricidad (de otra forma solo se logran con punzonado).
- Ventilas, embutidos, dentados y otras transformaciones son posibles.
- Se pueden manufacturar contornos complejos internos y extrernos.
- las piezas trabajadas se logran con elevadas tolerancias.
- No es importante la superficie del material galvanizado, reflejante, pulido, shining, varnished, cubierto con plastico o rustico.
- a machine is demanded which is also economic in a 1 turno laboral operation.





Representante exclusivo en México.



Grupo Importador de Equipos y Metales, S.A.de C.V.

Tecnología de Manufactura Productiva

Tel 0155 5590 3996. E mail, ventas@grupoidemet.com.mx